


SITUACION POZO EL ENTREGO					ESCALA 1/50	FECHA ENERO 2008	CLIENTE INMASA			HOJA N° 3 de 3
METROS	PROFUNDIDAD (m)	ESPESOR (m)	Ø (mm) Y TIPO DE PERFORACION	BUZAMIENTO	COLUMNA ESTRATI- GRAFICA	DESCRIPCION	% RECUPERA- CION TESTIGO	R.q.D (%)	SPT (N) MUESTRA	OBSERVACIONES
20.30		0.30	101 B			.- Carbón y lutitas carbonosas. .- Areniscas.		83		
		0.40						100		
20.70										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
OBSERVACIONES							NIVEL PIEZOMETRICO FINAL			