

PROYECTO:

*Estudio geotécnico para construcción de un edificio para oficina T.I.C. en la unidad de ejecución
EE.12 Pozo El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)*

FECHA: Enero 2.008

CLIENTE: INMASA

B



**CONTROL FOTOGRAFICO
DE LA TESTIFICACIÓN
DE SONDEOS**

Sondeo **S-3**

Fotos

A 1 de 8
B 2 de 8

Muestra para Ensayos

A



PROYECTO:

*Estudio geotécnico para construcción de un edificio para oficina T.I.C. en la unidad de ejecución
EE.12 Pozo El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)*

FECHA: Enero 2.008

CLIENTE: INMASA

B



**CONTROL FOTOGRAFICO
DE LA TESTIFICACIÓN
DE SONDEOS**

Sondeo **S-3**

Fotos

A 3 de 8
B 4 de 8

Muestra para Ensayos

-[S3-M1] De 11.0 a 11.30m.

A



PROYECTO:

*Estudio geotécnico para construcción de un edificio para oficina T.I.C. en la unidad de ejecución
EE.12 Pozo El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)*

FECHA: Enero 2.008

CLIENTE: INMASA

B



**CONTROL FOTOGRAFICO
DE LA TESTIFICACIÓN
DE SONDEOS**

Sondeo **S-3**

Fotos

A 5 de 8

B 6 de 8

Muestra para Ensayos

-[S3-M2] De 16 a 16.30m.

A



PROYECTO:

*Estudio geotécnico para construcción de un edificio para oficina T.I.C. en la unidad de ejecución
EE.12 Pozo El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)*

FECHA: Enero 2.008

CLIENTE: INMASA

B



**CONTROL FOTOGRAFICO
DE LA TESTIFICACIÓN
DE SONDEOS**

Sondeo **S-3**

Fotos

A 7 de 8

B 8 de 8

Muestra para Ensayos

A

