









SITUACION POZO EL ENTREGO					ESCALA 1/50	FECHA ENERO 2008	CLIENTE INMASA			HOJA N° 2 de 3
METROS	PROFUNDIDAD (m)	ESPESOR (m)	Ø (mm) Y TIPO DE PERFORACION	BUZAMIENTO	COLUMNA ESTRATI- GRAFICA	DESCRIPCION	% RECUPERACION TESTIGO	R.Q.D (%)	SPT (N) MUESTRA	OBSERVACIONES
11		2.25	101 B			.- Escombrera de minas de carbón con abundancia de finos.	100		S3-M1	
12	12.25									
13		1.75				.- Escombrera de minas de carbón con cantos de pizarra abundantes.	98			
14	14.00									
15		1.55				.- Pizarras muy alteradas.				
16	15.55									
17		2.05				.- Pizarras.	98	82	S3-M2	q _u =53kg/cm²
18	17.60 17.80 17.90	0.20 0.10			 	.- Capa de carbón. .- Pizarras.				
19		0.90				.- Areniscas de grano fino.	100	78		
20	18.80									
		1.20				.- Pizarras.		83		
20	20.00									
OBSERVACIONES							NIVEL PIEZOMETRICO FINAL			